







Photographie : Jo Roll

Sortie de la Société d'Histoire, le 7 septembre 2008 - voir article pages 60 à 62 -
Le groupe des participants devant la cristallerie de Saint-Louis



Photographie : Etienne Pommois

L'école 2 route de Nehwiller à Jaegerthal, qui était également le presbytère protestant
Voir l'article “La Commune de Windstein et ses annexes” pages 32 à 46

Sommaire

Σ Mot du Président	Pages	1
Σ Jenny von Westphalen en cure à Niederbronn	Jean Salesse	2
Σ L'association Cun Ulmer Grün et le château du Schoeneck	Marc Schampion	10
Σ Windstein Jaegerthal, un site géologique remarquable	René Schellmanns	17
Σ Du minerai de fer au métal dès l'antiquité à Reichshoffen	Bernard Rombourg	22
Σ Griesbach Etude démographique	Daniel Muckensturm	27
Σ Aspects géologiques de Griesbach	Daniel Muckensturm	29
Σ La Commune de Windstein et ses annexes	Bernard Rombourg	32
Σ L'exploitation minière à Gundershoffen - Griesbach	Bernard Rombourg	47
Σ Expéridrome et sentier d'interprétation	Jean-Claude Gerold et Pascal Prévost Bouré	52
Σ La construction de la voie ferrée Haguenau-Niederbronn	Bernard Rombourg	55
Σ Exposition 2009 au musée	Jean-Claude Winling	58
Σ Sortie annuelle de la société d'histoire	Etienne Pommois	60
Σ Dernières Nouvelles... ..	Bernard Rombourg	63

Photographie : Etienne Pommois



Détail de “La charge des cuirassiers de Reichshoffen” Tableau de Théodore Levigne
en cours de restauration à la mairie de Reichshoffen. (tableau de 2m34 sur 4m82)
Opération financée par la société d'histoire

Légende de la 1^{ère} page de couverture : “ Vue du château de Altwinstein ” Dessin de Bichebois - Lithographie Engelmann - 1828



Président :	Bernard ROMBOURG	5 rue des Chevreuils	REICHSHOFFEN
Secrétaire :	Lise M. POMMOIS	8 rue des Cerisiers	NIEDERBRONN les Bains
Trésorier :	Jean-Claude NICOLA	2 rue Sainte Odile	REICHSHOFFEN

Conditions d'abonnement : 10 € + 5 € de cotisation, soit 15 Euros

Légende de la 4^{ème} page de couverture : Ville de Reichshoffen d'après un plan de 1759 des archives de Vincennes
et vue aérienne du centre ville en 2008 - Photographie de Marilyne Nicola

L'association "Cun Ulmer Grün" et le château du Schoeneck

L'association **Cun Ulmer Grün** fut créée en octobre 2000 par un tailleur de pierres, Jacques Bruderer, et une bande de copains âgés d'une vingtaine d'années. Ils étaient tombés amoureux de cette vieille ruine qu'est le château de Schoeneck, abandonnée à son propre sort depuis déjà bien longtemps.

Dessin de Bichebois - Lithographie Engelmann - 1828



Le château de Schoeneck est situé sur la commune de Dambach-Neunhoffen près de Niederbronn-les-Bains, dans le Parc Régional Naturel des Vosges du Nord. Il est assis sur un rocher dans une forêt appartenant à la famille de Pimodan. Ce majestueux château semi-troglodytique, long d'environ 120 mètres, est une des plus belles et des plus intéressantes ruines des Vosges du Nord. Il surplombe du haut de ses 380 mètres d'altitude une magnifique forêt qui s'étend à perte de vue.

La ruine interpelle le visiteur par ses murs, ses tours et ses éléments de décoration entremêlés avec les deux rochers qui lui servent de support. Elle s'enlisait, année après année, sous une épaisse végétation hostile, rendant l'accès impossible à certaines zones et détériorant inlassablement les vieux murs. Certes, cette végétation pouvait donner un certain charme mais, en même temps, cachait le triste sort qu'elle était en train de lui faire subir.

C'est dans le but de sauvegarder ce joyau médiéval que l'association a été créée. C'est son principal objectif. La sauvegarde consiste essentiellement à consolider les parties endommagées avant qu'elles ne soient perdues. L'association se donne également pour but d'accueillir le visiteur dans un cadre agréable où il pourra s'intéresser et méditer sur l'histoire du lieu. Au fil des années, le visiteur verra et appréciera la progression des travaux. Pour accomplir sa tâche, l'association compte une vingtaine de jeunes bénévoles venant d'Alsace et de Lorraine ; tous avec des profils très différents ; trois d'entre eux sont tailleurs de pierres. L'association est principalement soutenue par le Conseil Général du Bas-Rhin qui subventionne l'achat de matériaux et d'outils, hormis les échafaudages qui restent à sa charge. Elle effectue les travaux au Schoeneck les week-ends, pendant les vacances de chacun, et cela durant toute l'année. Elle participe également à d'autres chantiers de construction comme, par exemple, la reconstitution en 2007 et 2008 d'une « maison néolithique » à Niederbronn-les-Bains.



Photo : Marc Schamplon - 2008

L'histoire du Schoeneck

Le château, probablement d'origine impériale, existe depuis le XII^e siècle. Il fut à plusieurs reprises détruit et reconstruit. Il a accueilli pendant la guerre de 30 ans les habitants des localités de Woerth, Morsbronn et Windstein. La dernière grande famille ayant habité ce château fut la famille von Dürckheim de 1517 jusqu'à 1680, date à laquelle le château fut détruit par les troupes françaises de Monclar et Melac. Le site est inscrit aux Monuments Historiques depuis le 28 décembre 1984.

Photo : Martine Schnoering



Portrait du comte Cuno Eckbrecht von Dürckheim qui se trouve dans l'église de la Paix à Fräschwiller.

creusée entre les deux rochers fut ainsi jointoyée ainsi que la façade de l'imposant mur d'entrée qui comprend la porte en ogive et la poivrière. L'entreprise a aussi mis en place quelques tiges en inox pour la sécurité. Il y eut également des petits chantiers d'étudiants de quelques jours entre 1981 et 1986, entrepris par l'Ecole d'Architecture de Strasbourg et la SNHA sous la direction de René Schellmanns. Ils ont, entre autres, dégagé le fossé d'entrée, restauré et couvert le bastion sud-est, effectué divers relevés à différents endroits du château. On a pu aussi observer quelques petits travaux d'aménagement réalisés à la fin du XIX^e siècle, mais sans documentation.

1 - Débroussaillage et entretien

Dans un premier temps, l'association s'est attaquée au problème posé par la végétation envahissante. Elle ne permettait pas d'avoir une vue d'ensemble. Le château fut donc totalement débroussaillé et continue de l'être chaque année. Des arbres poussaient tranquillement à l'intérieur de l'enceinte et, plus grave, dans les murs qui se fragilisaient.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2001




Vue sur la basse-cour depuis le rocher nord

Travaux de l'association

Heureusement, de par sa situation éloignée des villages, le Schoeneck n'a pas subi le même sort que certains de ses voisins qui servirent de carrière de pierres pour la construction des habitations.

Avant l'intervention de "Cun Ulmer Grün" en 2001, le Conseil Général du Bas-Rhin chargea l'entreprise Schwartz de Bitche de réaliser des travaux de consolidation : la voûte de la salle

Plan : David Kontomichos - 2004



Afin de mieux différencier les divers chantiers, l'association a fractionné le château en secteurs et leur a attribué un numéro.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2001



Photo : Cun Ulmer Grün - 2004



Ci-dessus : La basse-cour nord en secteur 6

Photo : Cun Ulmer Grün - 2001



Photo : Cun Ulmer Grün - 2007



Ci-dessus - Le gros bastion vu du côté ouest

En dégageant des murs afin de les consolider, l'association a dû également enlever plusieurs dizaines de grosses souches d'arbres enracinées dans les remparts.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2004



Ci-dessus : 2004 – Rempart est, secteur 8. Dégagement d'une souche devant la tour semi-circulaire.



Photo : Cun Ulmer Grün - 2005

2005 – Rempart est, secteur 4. Enlèvement de souches. (On remarque ces arbres sur le fond de la photo précédente prise en 2004).

En débroussaillant le château et en maintenant une forte présence tout au long de l'année, l'association a également rendu le site propre et plus sûr. Elle a aussi aménagé des accès plus praticables. Sa présence dissuade les « fêtards » de camper et de détériorer le site en y faisant du feu.

2 - Consolidation

Le plus important pour l'association est de pouvoir consolider les parties les plus menacées et ainsi de sécuriser le site.

En septembre 2008, malgré notre présence, des pierres isolées sont tombées ainsi qu'un pan de mur entier ; une quarantaine de pierres du parement extérieur du logis du rocher nord, datant du XIII^e siècle, se sont écroulées. L'association a juste pu sauver un corbeau et l'encadrement d'une petite porte. L'accès au rocher avait été interdit quelque temps avant l'effondrement. Ce mur était en péril depuis la fin des années 70. Le chaînage d'angle s'était écroulé au milieu des années 80 et rien n'a été fait depuis par manque d'argent.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



Ci-dessus et ci-dessous – Logis du rocher nord en secteur 17

Photo : Emile Wagner - 1911



Photographie tirée de l'ouvrage « Ruines des Vosges du Nord » d'Emile Wagner – Ed. Berger-Levrault 1911

L'association a essentiellement fait des consolidations dans la partie basse du côté est du Schoeneck, c'est-à-dire dans les secteurs 1-3 et 8.

- Secteur 1 (côté nord-est)

Dans ce secteur, l'association a consolidé une portion de la voûte de la cave, puis celle-ci a



Photo : Cun Ulmer Grün - 2000

Ci-dessus - La voûte de la cave en secteur 1



Photo : Martine Schnoering - 2006

Ci-dessus - La cave entièrement fouillée en secteur 1



Photo : Cun Ulmer Grün - 2006

Ci-dessus - La cave avec le stock de pierres en secteur 1

été complètement dégagée en vue d'une prochaine restauration.

L'avant du mur-bouclier nord-est entre la tour et le rocher a été entièrement fouillé jusqu'à en atteindre l'assise rocheuse, ce qui permet de restaurer à l'identique ce mur épais sur une base saine. Dans la fausse braie entre la tour et le rocher, les morceaux d'une petite bretèche (sorte de petite tourelle en encorbellement sur un mur) ont été trouvés, ce qui nous amène à trois bretèches pour ce château.

En 2002, la belle tour octogonale de flanquement nord-est fut consolidée et rejointoyée.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2002



*Ci-dessus et ci-dessous :
Tour octogonale de flanquement nord-est en secteur 1*

Photo : Cun Ulmer Grün - 2004



- Secteur 3 (côté sud-est)

Ce secteur a bénéficié de nombreux aménagements et consolidations. Tout d'abord, une nouvelle canonnière a été retaillée suivant l'originale qui se trouve au musée de Niederbronn-les-Bains, puis posée à son emplacement d'origine dans le mur est du bastion sud-est. La voûte intérieure du bastion a également été reconstituée et l'ensemble des joints des murs intérieurs a été refait. Une porte en bois ferme son accès ; il sert de local à l'association. Un appentis en bois aménagé avec bancs et tables a été accolé au bastion afin de servir d'abri en cas d'intempéries, tant pour les membres que pour les visiteurs. Le terrain en contrebas a été mis à niveau.

Photo : David Kontomichos - 1992



Ci-dessus et ci-dessous - Secteur 3

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



Ci-dessus - L'appentis

Le ressaut et le mur du pont-levis, attenant à la porte du XVI^e siècle, sont en cours de remontage. Toutes les pierres de la première porte ont été stockées pour les remonter ultérieurement.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



Ci-dessus - Ressaut en secteur 3

Le mur de la poterne a été dégagé, brossé, maçonné et rejointoyé des deux côtés. Le mur perpendiculaire sera fait dans la continuité après que la partie haute qui penche ait été déposée et remontée.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2007



Ci-dessus et dessous - Poterne en secteur 3

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



- Secteur 8 (côté est)

La tour semi-circulaire de flanquement est a été partiellement reconstituée. En effet, seule la bouche à feu côté sud restait en place. Nous avons pu remettre les deux autres bouches à feu du même étage. Nous attendons actuellement l'autorisation des Monuments Historiques pour replacer les deux bouches à feu de l'étage supérieur. Elles ont été retrouvées, l'une au pied de la tour, l'autre beaucoup plus loin dans la pente.

Une partie du rempart est attenant à la tour a été dégagée et remontée.



Photo : Mathias Heissler - 2000

Ci-dessus et dessous – Tour semi-circulaire de flanquement est vue du côté intérieur ; les flèches indiquent le montant droit de la porte d'entrée



Photo : Cun Ulmer Grün - 2007

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



Ci-dessus – Tour semi-circulaire de flanquement est et son mur d'enceinte adjacent en secteur 8

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008



Tour semi-circulaire côté sud

Bien entendu, tous les travaux font l'objet d'une demande d'autorisation aux différents services de l'Etat (*Conservation Régionale des Monuments Historiques, Architecte des Bâtiments de France, Service Régional de l'Archéologie*) et au propriétaire du site. Avant chaque intervention, l'association fait des relevés et des photos.

3 - Sondages et actions diverses

Suite à la consolidation du mur bouclier du secteur 1, l'association a eu l'autorisation de fouiller la fausse-braie entre la tour octogonale et

le rocher ainsi qu'une cave voûtée. Une importante collection d'objets de toutes sortes a été mise au jour et sont visibles à la Maison de l'Archéologie de Niederbronn-les-Bains. Le rapport de sondages de 2003 dans le secteur nord-est du château de Schoeneck a été publié en 2007 puis présenté au public par Pascal Prévost-Bouré (conservateur du musée de Niederbronn-les-Bains) et l'association Cun Ulmer Grün.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2003



Mur bouclier et fausse-braie en secteur 1

Tous les rapports d'activités ainsi que beaucoup d'autres informations, notamment un historique détaillé, sont disponibles sur notre site internet « <http://chateau.schoeneck.free.fr> ».

L'association a également mis à la disposition des visiteurs, à l'entrée du château, un présentoir mettant en valeur ses réalisations avec un aperçu de l'histoire du Schoeneck. Elle organise sur demande des visites guidées du château.

Marc Schampion

Secrétaire de l'association Cun Ulmer Grün



*Objets trouvés en 2003
dans le secteur nord-est.
Maison de l'Archéologie
Niederbronn-les-Bains*