

CHATEAUX FORTS D'ALSACE



Histoire • Archéologie • Architecture

6



Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs
CENTRE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES MEDIEVALES DE SAVERNE
2004

Un groupe de jeunes passionnés des châteaux forts a entrepris spontanément en 2001 la réalisation de travaux de sauvegarde sur les ruines du Schoeneck. Après des premiers terrassements "sauvages" réalisés sans concertation ni méthode, la création d'une association a été suggérée par les autorités et le propriétaire au regard de la grande motivation des intervenants et de leurs intentions louables. C'est ainsi que l'association "Cunulmergrun", créée en 2001, réalise depuis deux ans des travaux de consolidation bénévoles sur des parties menacées de disparition du château⁷.

Ces travaux ont fait l'objet d'une programmation concertée entre l'association, le propriétaire du site, le Département et les services de l'Etat (Conservation Régionale des Monuments Historiques, Architecte des Bâtiments de France, Service Régional de l'Archéologie). Les objectifs d'intervention ont été listés et ont fait l'objet d'autorisations écrites des différents services concernés en 2001. Les fouilles archéologiques menées par l'association parallèlement aux travaux de consolidation sont encadrées par la Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord de Niederbronn.

Pendant deux ans, les bénévoles ont réalisé les travaux sur leurs seuls fonds personnels, le propriétaire fournissant pour sa part une aide logistique en acheminant certains matériaux jusqu'au château. Le Département a attribué en 2003 une subvention de 2500 euros qui permettra la prise en charge des dépenses liées aux travaux (matériaux, petit matériel de chantier, équipements de sécurité).

Nature des travaux réalisés au Schoeneck

L'objectif des travaux associatifs au Schoeneck est la conservation de vestiges en sursis de disparition. Compte tenu de l'ampleur de la ruine et de la situation patrimoniale du propriétaire qui possède trois autres ruines du secteur, il est en effet apparu évident qu'une restauration globale ne serait pas envisageable pour le Schoeneck. Des priorités ciblées ont en effet été identifiées sur les différents châteaux du secteur (Windeck, Windstein, Hohenfels), qui par leur importance excluent une prise en charge financière globale de ce patrimoine castral.

Devant ce constat, plusieurs éléments architecturaux remarquables ont été listés qui n'entreront pas dans la programmation des travaux financés, et

TRAVAUX DE SAUVEGARDE AU CHATEAU DE SCHOENECK A DAMBACH

Association "Cunulmergrun"

Le château de Schoeneck (inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1984) est une propriété privée incluse dans le vaste domaine forestier Pillet-Will, anciennement De Dietrich. Il n'avait bénéficié d'aucun travaux conservatoires conséquents jusqu'à l'année 2000, hormis l'intervention de Maurice Frey et des étudiants de l'Ecole d'Architecture de Strasbourg au début des années 1980 qui avait concerné le dispositif d'entrée. Cette remarquable ruine apparaît pourtant comme la mieux conservée du secteur Nord des Vosges, en particulier en ce qui concerne ses défenses basses datant du XVI^e siècle.

⁷ Pour tous renseignements, s'adresser au président : Jacques Bruderer, 5 place des Meuniers, 67000 Strasbourg.



Schoeneck - Tour de flanquement Nord-Est, état avant travaux (Photo M. Heissler)

ne trouveront leur salut que dans des interventions bénévoles. C'est ainsi que l'association "Cunulmergrun" s'est vu confier la consolidation des défenses basses situées au Nord-Est du château, et en particulier celle d'une belle tour hexagonale de flanquement.

Pour assurer la pérennité des consolidations, l'assise rocheuse a été recherchée pour ancrer solidement les maçonneries au sol. Une importante fissuration affectant l'enceinte Nord-Est a été démontée pour être remontée à l'identique. L'ensemble des parements a été purgé et rejointoyé, en intérieur comme en extérieur.

Plusieurs éléments architecturaux remarquables ont été exhumés lors des travaux, qui nous renseignent sur les élévations disparues des défenses. Une petite échauguette en poivrière existait ainsi sur le mur Nord, entre tour et rocher. Des éléments de couronnement (corniche) ont été exhumés au pied de la tour. Un important mobilier archéologique est actuellement en cours d'étude à la Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord.



Schoeneck – Tour de flanquement Nord-Est en cours de consolidation par l'association "Cunulmergrun" (Photo M. Heissler)

Plusieurs éléments ponctuels ont par ailleurs été consolidés par l'association en de multiples points de la ruine pour faire face aux priorités de sauvegarde.

D'importantes consolidations ont été réalisées par ailleurs au Schoeneck en 2000 dans le cadre de la convention triennale de financement à 95% par les collectivités⁸.

⁸ Le rapport d'activité est en cours de réalisation par l'association.